




1	SCHEDA CARATTERISTICHE GENERALI.....	3
1.1	Condizioni Generali.....	3
2	SCHEDA CONSISTENZA CENTRALE TERMICA.....	3
2.1	Generatori.....	3
2.2	Circuiti.....	4
2.3	Altre apparecchiature	5
2.4	Impianto evacuazione fumi combustione.....	5
3	BREVE ANALISI CRITICITÀ IMPIANTISTICHE	6

	Oggetto: censimento stato di fatto	Data	Pagine	APS  sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	

Edificio:	CENTRO SOCIALE SAN ANDRAT	N. scheda	20-SDF
Indirizzo:	via Cavour, 29 – San Andrat (atrio / ambulatorio / 1° piano)		



 talmassons terre di mezzo	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	

1 SCHEDA CARATTERISTICHE GENERALI

Ubicazione CT:	in edificio apposito	annesso all'edificio principale	fuori terra	seminterrato	interrato			
combustibile utilizzato: GAS METANO								
potenza focolare totale:	kW	30						
numero generatori	1	TIPO	acciaio	ghisa	Altro:			
tipologia corpi scaldanti:	radiatori	convettori	ventil-convettori	pannelli radianti	termo-ventilanti	aero-termi	UTA	altro
Carico idrostatico	M	10						
produzione H ₂ O sanitaria:				SI	NO			
i locali sovrastanti alla CT sono adibiti a:				cielo libero				
Vicinanza ad altre CT				SI	NO			


1.1 Condizioni Generali

Locale CT		sufficienti		
Saracinesche e valvolame in genere	buone	sufficienti	insufficienti	
Coibentazioni	buone	sufficienti	insufficienti	
Impianto elettrico	buone	sufficienti	insufficienti	
NOTE				

2 Scheda Consistenza centrale termica

2.1 Generatori

G.1	Generatore	Acqua calda	Targhetta presente	SI	NO
	Marca/modello	BONGIOANNI	Tipo	acciaio	
	anno di costruzione	N.C.	CONDIZIONI		
	Potenza focolare	kW 30	manutenzione	buono	suff. insuff.
	Potenza utile	kW 27	uso	buono	suff. insuff.
NOTE: caldaia a camera stagna a basamento, per solo riscaldamento.					


 talmassons terre di mezzo	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	



2.2 Circuiti

Rete di distribuzione del fluido termovettore				Note
x	Collettore generale con partenze suddivise	Stato d'uso	buono	
	Unico circuito con partenza dalla caldaia	Stato d'uso		
	Collettore generale e sottocentrali	Stato d'uso		



 talmassons terre di mezzo	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	

2.3 Altre apparecchiature

E.1	Quadro elettrico		CONDIZIONI			
	N° utenze	2	manutenzione	buono	suff.	insuff.
	Marca/modello	GEWIS	uso	buono	suff.	insuff.
	anno di costruzione	N.C.				
	NOTE					




2.4 Impianto evacuazione fumi combustione

<input checked="" type="checkbox"/>	Canna fumaria in refrattario o latero cemento			
<input type="checkbox"/>	Canna fumaria in refrattario o latero cemento intubata con condotto circolare in acciaio inox monoparete			
<input type="checkbox"/>	Canna fumaria esterna a doppia parete di acciaio inox precoibentata			
<input type="checkbox"/>				
CONDIZIONI		buono	suff.	Insuff
NOTE:				

	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	

3 Breve analisi criticità impiantistiche

<i>TIPOLOGIA IMPIANTO</i>	<i>CRITICITÀ RILEVATE</i>
Produzione energia termica	
Rete distribuzione fluido termovettore per la climatizzazione (acqua calda)	
Produzione acqua calda sanitaria ed impianto idrico sanitario	
Impianto elettrico	
Impianto antincendio	

	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	