




1	SCHEDA CARATTERISTICHE GENERALI.....	3
1.1	Condizioni Generali.....	3
2	SCHEDA CONSISTENZA CENTRALE TERMICA.....	3
2.1	Generatori.....	3
2.2	Circuiti.....	4
2.3	Altre apparecchiature	4
2.4	Impianto evacuazione fumi combustione.....	5
3	BREVE ANALISI CRITICITÀ IMPIANTISTICHE	5

	Oggetto: censimento stato di fatto	Data	Pagine	APS  sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	

Edificio:	CENTRO SOCIALE SAN ANDRAT	N. scheda	20-SDF
Indirizzo:	via Cavour, 29 – San Andrat (salone)		



 talmassons terre di mezzo	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	

1 SCHEDA CARATTERISTICHE GENERALI

Ubicazione CT:	in edificio apposito	annesso all'edificio principale	fuori terra	seminterrato	interrato			
combustibile utilizzato: GAS METANO								
potenza focolare totale:	kW	32						
numero generatori	1	TIPO	acciaio	ghisa	Altro:			
tipologia corpi scaldanti:	radiatori	convettori	ventil-convettori	pannelli radianti	termo-ventilanti	aero-termi	UTA	altro
Carico idrostatico	M	8						
produzione H ₂ O sanitaria:				SI	NO			
i locali sovrastanti alla CT sono adibiti a:				uso pubblico				
Vicinanza ad altre CT				SI	NO			


1.1 Condizioni Generali

Locale CT				
Saracinesche e valvolame in genere	buone	sufficienti	insufficienti	
Coibentazioni	buone	sufficienti	insufficienti	
Impianto elettrico	buone	sufficienti	insufficienti	
NOTE				

2 Scheda Consistenza centrale termica

2.1 Generatori

G.1	Generatore	Acqua calda – SALONE	Targhetta presente	SI	NO
	Marca/modello	IMMERGAS – SUPER EOLO 25 S CQ	Tipo	acciaio	
	anno di costruzione	N.C.	CONDIZIONI		
	Potenza focolare	kW 32	manutenzione	buono	suff. insuff.
	Potenza utile	kW 28.8	uso	buono	suff. insuff.
	NOTE: caldaia murale a camera stagna				

 talmassons terre di mezzo	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	




2.2 Circuiti

Rete di distribuzione del fluido termovettore			Foto/Note	
	Collettore generale con partenze suddivise	Stato d'uso		
X	Unico circuito con partenza dalla caldaia murale	Stato d'uso		buono
	Collettore generale e sottocentrali	Stato d'uso		

2.3 Altre apparecchiature

E.1	Quadro elettrico	SALONE			
	N° utenze	2	CONDIZIONI		
	Marca/modello	LUCA	manutenzione	buono	suff. insuff.
	anno di costruzione	N.C.	uso	buono	suff. insuff.
	NOTE				

 talmassons terre di mezzo	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	



2.4 Impianto evacuazione fumi combustione

<input type="checkbox"/>	Canna fumaria in refrattario o latero cemento
<input type="checkbox"/>	Canna fumaria in refrattario o latero cemento intubata con condotto circolare in acciaio inox monoparete
<input checked="" type="checkbox"/>	Canna fumaria esterna a doppia parete di acciaio inox precoibentata
<input type="checkbox"/>	
CONDIZIONI	buono suff. Insuff
NOTE:	

3 Breve analisi criticità impiantistiche

TIPOLOGIA IMPIANTO	CRITICITÀ RILEVATE
Produzione energia termica	
Rete distribuzione fluido termovettore per la climatizzazione (acqua calda)	
Produzione acqua calda sanitaria ed impianto idrico sanitario	
Impianto elettrico	
Impianto antincendio	

	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	