




1	SCHEDA CARATTERISTICHE GENERALI.....	3
1.1	Condizioni Generali.....	3
2	SCHEDA CONSISTENZA CENTRALE TERMICA.....	4
2.1	Generatori.....	4
2.2	Circuiti.....	5
2.3	Altre apparecchiature	7
2.4	Impianto evacuazione fumi combustione.....	9
3	BREVE ANALISI CRITICITÀ IMPIANTISTICHE	10
4	PLANIMETRIA C.T.	11

 talmassons terre di mezzo	Oggetto: censimento stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	

Edificio:	SCUOLE ELEMENTARI	N. scheda	20-SDF
Indirizzo:	Via C.Battisti, 7 - Talmassons		



	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	

1 SCHEDA CARATTERISTICHE GENERALI


Ubicazione CT:	in edificio apposito	annesso all'edificio principale	fuori terra	seminterrato	interrato
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------	-----------

combustibile utilizzato: METANO								
potenza focolare totale:	kW	229						
numero generatori	1	TIPO	acciaio	ghisa	Altro:			
tipologia corpi scaldanti:	radiatori	convettori	ventil-convettori	pannelli radianti	termo-ventilanti	aero-termi	UTA	altro
Carico idrostatico	M	15						
produzione H ₂ O sanitaria:				SI	NO			
i locali sovrastanti alla CT sono adibiti a:				Cielo libero				
Vicinanza ad altre CT				SI	NO			



1.1 Condizioni Generali

Locale CT	buone	sufficienti	insufficienti	
Saracinesche e valvolame in genere	buone	sufficienti	insufficienti	
Coibentazioni	buone	sufficienti	insufficienti	
Impianto elettrico	buone	sufficienti	insufficienti	
NOTE				

 talmassons terre di mezzo	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	


2 Scheda Consistenza centrale termica

2.1 Generatori

G.1	Generatore	Acqua calda	Targhetta presente	SI	NO
	Marca/modello	RHOSS – KX 4.197	Tipo	acciaio	
	anno di costruzione	1994	CONDIZIONI		
	Potenza focolare	kW 229	manutenzione	buono	suff. insuff.
	Potenza utile	kW 207	uso	buono	suff. insuff.
NOTE					




B.1	Bruciatore	Gas metano	Targhetta presente	SI	NO
	Marca/modello	RHOSS – RGV 2.01	CONDIZIONI		
	anno di costruzione	1994	manutenzione	buono	suff. insuff.
	Campo di potenza	kW 81 - 232	uso	buono	suff. insuff.
NOTE:					

 talmassons terre di mezzo	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	




2.2 Circuiti

Rete di distribuzione del fluido termovettore			
	Collettore generale con partenze suddivise	Stato d'uso	
	Unico circuito con partenza dalla centrale termica	Stato d'uso	
x	Collettore generale e sottocentrali	Stato d'uso	buono



VM	Valvola tipo	miscelatrice	N° vie	3	CONDIZIONI			
	Marca/modello	COSTER – 3F DN 65			manutenzione	buono	suff.	insuff.
	Tipologia	A settore			uso	buono	suff.	insuff.
	Diametro attacchi	DN	65		Tensione	220 Volt		
	Servomotore tipo	Elettrico rotativo			CONDIZIONI			
	Marca/modello	COSTER – CVH 638			manutenzione	buono	suff.	insuff.
	anno di costruzione	N.C.			uso	buono	suff.	insuff.
	NOTE							

 talmassons terre di mezzo	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	

U.1	Tipo circuito	SCUOLA
------------	---------------	---------------

P.1	Corpi scaldanti:	RADIATORI	Targhetta presente		SI	NO
	Marca/modello	GRUNDFOS – UPSD 50/60	Fasi/Tensione	380 Volt		
	Tipo	GEMELLARE				
	Motore	ROTORE BAGNATO	CONDIZIONI			
	anno di costruzione	N.C.	manutenzione	buono	suff.	insuff.
	Diametro attacchi	DN 50	uso	buono	suff.	insuff.

U.2	Tipo circuito	AULA INFORMATICA
------------	---------------	-------------------------


P.2	Corpi scaldanti:	RADIATORI	Targhetta presente		SI	NO
	Marca/modello	GRUNDFOS – UPS 25.50/180	Fasi/Tensione	220 Volt		
	Tipo	SINGOLA				
	Motore	ROTORE BAGNATO	CONDIZIONI			
	anno di costruzione	N.C.	manutenzione	buono	suff.	insuff.
	Diametro attacchi	1"	uso	buono	suff.	insuff.

U.3	Tipo circuito	ANTICONDENSA
------------	---------------	---------------------

P.3	Corpi scaldanti:	-----	Targhetta presente		SI	NO
	Marca/modello	DAB – A 50/180 XM	Fasi/Tensione	220 Volt		
	Tipo	SINGOLA				
	Motore	ROTORE BAGNATO	CONDIZIONI			
	anno di costruzione	N.C.	manutenzione	buono	suff.	insuff.
	Diametro attacchi	1"1/4	uso	buono	suff.	insuff.

U.4	Tipo circuito	BOILER
------------	---------------	---------------

P.4	Corpi scaldanti:	-----	Targhetta presente		SI	NO
	Marca/modello	DAB – A 50/180 XM	Fasi/Tensione	220 Volt		
	Tipo	SINGOLA				
	Motore	ROTORE BAGNATO	CONDIZIONI			
	anno di costruzione	N.C.	manutenzione	buono	suff.	insuff.
	Diametro attacchi	1"1/4	uso	buono	suff.	insuff.


 talmassons terre di mezzo	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	



VE	Vaso di espansione			CHIUSO	APERTO							
	Vaso di espansione APERTO				N° vasi		CONDIZIONI					
	Costruito/i in:											
	Capacità		utile		litri	manutenzi		buono	suff.	insuff.		
			totale		litri	one		buono	suff.	insuff.		
	Vaso di espansione CHIUSO											
VE.1	N	1	Capacità	24	litri	P.max	5	Bar				
VE.2	N	1	Capacità	150	litri	P.max	5	Bar				
VE.3	N	1	Capacità	25	litri	P.max	5	Bar				
	N		Capacità		litri	P.max		Bar				
					litri			Bar	CONDIZIONI			
					litri			Bar	manutenzi	buono	suff.	insuff.
					litri			Bar	one	buono	suff.	insuff.
					litri			Bar	uso	buono	suff.	insuff.
	NOTE											

R.1	Regolatore tipo	CLIMATICO			CONDIZIONI				
	Marca	COSTER							
	modello	RTE 933			manutenzi		buono	suff.	insuff.
	anno di costruzione	N.C.			uso		buono	suff.	insuff.

2.3 Altre apparecchiature


 talmassons terre di mezzo	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	

E.1	Quadro elettrico	CENTRALE TERMICA				
	N° utenze	2	CONDIZIONI			
	Marca/modello	N.C.	manutenzione	buono	suff.	insuff.
	anno di costruzione	N.C.	uso	buono	suff.	insuff.
	NOTE					



E.2	Quadro elettrico	SOTTOCENTRALE POMPE				
	N° utenze		CONDIZIONI			
	Marca/modello	N.C.	manutenzione	buono	suff.	insuff.
	anno di costruzione	N.C.	uso	buono	suff.	insuff.
	NOTE					



 talmassons terre di mezzo	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	


B	Bollitore	ACQUA CALDA SANITARIA			
	Marca/modello	ZANI	CONDIZIONI		
	Capacità	80 lt.	manutenzione	buono	suff. insuff.
	Quantità	1	uso	buono	suff. insuff.
	NOTE				



I.1	Estintore/i	POLVERE		Targhetta presente	SI	NO
	Classe di estinzione	polivalente				
	Capacità	12 kg		CONDIZIONI		
	Verifiche periodiche	SI	NO	manutenzion e	buono	suff. insuff.
	anno di costruzione	Non noto		uso	buono	suff. insuff.
	NOTE					


2.4 Impianto evacuazione fumi combustione

<input type="checkbox"/>	Canna fumaria in refrattario o latero cemento			
<input type="checkbox"/>	Canna fumaria in refrattario o latero cemento intubata con condotto circolare in acciaio inox monoparete			
<input checked="" type="checkbox"/>	Canna fumaria esterna a doppia parete di acciaio inox precoibentata			
<input type="checkbox"/>				
CONDIZIONI		buono	suff.	Insuff
NOTE:				


 talmassons terre di mezzo	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	


3 Breve analisi criticità impiantistiche

<i>TIPOLOGIA IMPIANTO</i>	<i>CRITICITÀ RILEVATE</i>
Produzione energia termica	
Rete distribuzione fluido termovettore per la climatizzazione (acqua calda)	
Produzione acqua calda sanitaria ed impianto idrico sanitario	
Impianto elettrico	
Impianto antincendio	

	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	

4 Planimetria c.t.



 talmassons terre di mezzo	Oggetto: censimento – stato di fatto	Data	Pagine	APS sinergia Procuratore Domenico Cervelli
	Comune di Talmassons (UD)	Gennaio 2007	ALLEGATI	